
PROBAR 15K.
+ 5V
10k
4,7k
100µ
MC1
BC337
10µ
MIC ELECTRET
VR1 1K
680Ω
C301
4k
1k
R40
R39
+ 5V
MICE
PROBAR 10K
-V
2,2k
2,2k
QUITAR
MICE
EN EL MICRO.
HM151