


Conexiones Expert 1.5K-FA y Yaesu FT-710



Resultan 2 cables apantallados, cada uno terminado en un conector distinto hacia la radio (y saliendo los 2 del conector CAT del amplificador)

ADVERTENCIA: EA1AL no se responsabiliza de ningún fallo derivado del mal uso de la interconexión de hardware, tanto en el amplificador como en el transceptor. Marzo 2024.